

5.2 Dossier photographique : SIA 358

Contrecoeurs fenêtres conformes



Contrecoeurs fenêtres cage escalier conformes



Balustrade terrasse combles non conforme



Balustrades balcons non conformes



Balustrades escalier conformes



Balustrades paliers conformes



Balustrade terrasse : élément non conforme en soi mais haie rendant la situation conforme



Balustrade extérieure non conforme



